

**Klimatech®**klimatizácia, vzduchotechnika,
meranie a regulácia**FAKTÚRA****Doklad (VS)** 1201700030
Konšt. symbol 0308

DF: 24/2017

Dodávateľ	IČO 36762393	Odberateľ	IČO 42319374
DIČ 2022358943	IČ DPH SK2022358943	DIČ 2023660067	IČ DPH SK2023660067
Klimatech Košice, s.r.o. Čermel'ská 3			
040 01 Košice Slovenská republika		Mest'ská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov č.4	
Banka	TATRABANKA a.s.		
Účet	SK5811000000002625753570		
BIC	TATRSKBX		
Telefón	+421-903 609 709		
	Fax 055/6712655		
E-mail	klimatech.ke@klima.sk		
Stredisko	Klimatech Košice, s.r.o.		
Zákazka	8100		
Vybavuje	Ing. Hedviga Copková		
Register	OR OS KE I.,vl.č.19638/V,ZI 6 700 EUR,SP 6700 EUR	04001 Košice	

Objednávka	Forma úhrady	Spôsob dopravy	Dodanie tovaru/služby	Splatná	Vystavená
SZ 1301/SZ/2013	PP		8.3.2017	30.3.2017	16.3.2017

Text	Množstvo	Jed.	Jed. cena	DPH	Cena spolu	EUR
Servis VZT zariadení	1,000		2 375,600	20	2 850,72	
		Sadzba DPH	Základ	Suma DPH	Suma spolu	
		20 %	2 375,60	475,12	2 850,72	
Celkom EUR			2 375,60	475,12	2 850,72	

Faktúrované v zmysle Súpisu vykonaných prác a dodávok k CP podľa servisnej zmluvy č. 1301/SZ2013_Servis 2ks VZT jednotiek ROSENBERG a 1 ks VZT jednotka REMAK.

Prevzal:

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 20 MAR. 2017	
Číslo zmluvy: 24/2017	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Súpis vykonaných prác a dodávok k CP podľa servisnej zmluvy 1301/SZ2013

Servis a opravy 2 ks VZT jednotiek ROSENBERG a 1 ks VZT jednotka REMAK

por. čís.	typ zariadenia	umiestnenie	počet	M.J.	cena za jednotku	cena
výkony						
1	Servis VZT jednotiek ROSENBERG, čistenie výmenníkov, rekuperátora, výmena filtrov, kontrola motorov, meranie odberu prúdov, spustenie do prevádzky	strojovňa VZT	20	hod	18,50	370,00 €
2	Servis VZT jednotky REMAK, čistenie výmenníkov, rekuperátora, výmena filtrov, kontrola motorov, meranie odberu prúdov, spustenie do prevádzky	strojovňa VZT	10	hod	18,50	185,00 €
3	Výmena klinových remeňov VZT 1 a VZT 2, kontrola prietoku vzduchu VZT 1-3, nastavenie presostatu, kontrola chodu jednotiek VZT 1-3	strojovňa VZT	16	hod	18,50	296,00 €
4	Výmena klinových remeňov na rotačných rekuperátorov, ventilátorov - demontáž a montáž motorov	strojovňa VZT	18	hod	18,50	333,00 €
materiál						
5	kapsový filter 592x592x360/6 G4 (ROSENBERG)		16,00	ks	17,80	284,80 €
6	kapsový filter 287x592x360/3 G4 (ROSENBERG)		8,00	ks	12,60	100,80 €
7	kapsový filter 592x287x360/6 G4 (ROSENBERG)		8,00	ks	13,80	110,40 €
8	kapsový filter 287x287x360/3 G4 (ROSENBERG)		4,00	ks	9,50	38,00 €
9	kapsový filter 592x592x360/6 G4 (REMAK)		12,00	ks	17,80	213,60 €
10	kapsový filter 287x592x360/3 G4 (REMAK)		4,00	ks	12,60	50,40 €
11	Klinový remeň ventilátora		4,00	ks	15,40	61,60 €
12	Klinový remeň na rekuperátor		1,00	sada	284,00	284,00 €
doprava						
14	plošina / lešenie	nie	0		0,00	0,00 €
15	dopravné náklady (6x výjazd)		8		6,00	48,00 €
cena spolu bez DPH v EUR						2 375,60 €

V prípade zistenia poruchy väčšieho rozsahu bude vypracovaná cenová ponuka na odstránenie závad
Počet servisných prehliadok za rok bude dohodnutý s objednávatelom podľa znečistenia. Odporúčame prehliadku min. 2x ročne, keďže ide o zariadenia s trvalou prevádzkou.

Činnosti vykonávané na VZT jednotkách v rámci servisu

Rekuperčná VZT jednotka :

- kontrola uchytenia jednotky
- vizuálna kontrola mechanických častí
- kontrola elektrovýzbroje vrátane elektrického privodu
- dotiahnutie vodivých spojov elektrovýzbroje
- vyčistenie výmenníka a rekuperátora dezinfekčným prostriedkom
- kontrola a vyčistenie odtoku kondenzu, prípadne čerpadla
- kontrola osadenia a hlučnosti ventilátora, mazanie ložísk
- výmena filtrov
- kontrola tesnosti vykurovacieho systému VZT jednotky
- kontrola nastavenia a funkčnosti VZT jednotky

Ing. Jaroslav Bak
15.03.2017