

**Klimatech®**klimatizácia, vzduchotechnika,
meranie a regulácia**FAKTÚRA**

DF: 391/2017

Doklad (VS) 1201700184
Konšt. symbol 0308

Dodávateľ DIČ 2022358943 Klimatech Košice, s.r.o. Čermel'ská 3 040 01 Košice Slovensko Banka TATRABANKA a.s. Účet SK5811000000002625753570 BIC TATRSKBX Telefón +421-903 609 709 Fax 055/6712655 E-mail klimatech.ke@klima.sk Stredisko Klimatech Košice, s.r.o. Zákazka 8100 Vybavuje Ing. Hedviga Copková +421-903 609 709 Register OR OS KE I., v.l.č.19638/V, ZI 6 700 EUR, SP 6700 EUR	IČO 36762393 IČ DPH SK2022358943	Odberateľ DIČ 2023660067 Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov č.4 04001 Košice	IČO 42319374 IČ DPH SK2023660067
--	---	---	---

Objednávka	Forma úhrady	Spôsob dopravy	Dodanie tovaru/služby	Splatná	Vystavená
	PP		14.11.2017	30.11.2017	16.11.2017

Text	Množstvo	Jed.	Jed. cena	DPH	Cena spolu	EUR
Výmena kanálového čidla	1,000		335,800	20		402,96
		Sadzba DPH	Základ	Suma DPH	Suma spolu	
		20 %	335,80	67,16	402,96	
Celkom EUR			335,80	67,16	402,96	

Faktúrované v zmysle súpisu vykonaných prác a dodávok k CP podľa Servisnej zmluvy 1301/SZ2013_Výmena kanálového čidla vlhkosti na VZT jednotke č.3 - REMAK.

Prevzal:**Vystavil:**

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 22 NOV. 2017	
Číslo záznamu: 391/2017	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Klimatech
Čermel'ská 3, 040 01 Košice
TEL: 055 671 2655 FAX: 055 671 2655

Súpis vykonaných prác a dodávok k CP podľa servisnej zmluvy 1301/SZ2013

Výmena kanálového čidla vlhkosti na VZT jednotke č.3 - REMAK

por. čís.	typ zariadenia	umiestnenie	počet	M.J.	cena za jednotku	cena
výkony						
1	Diagnostika poruchy, kontrola stavu a funkčnosti snímača vlhkosti	strojovňa VZT	1	hod	18,50	18,50 €
2	Výmena čidla na VZT 3, zapojenie, test VZT jednotky, VZT funkčné, spustenie do prevádzky	strojovňa VZT	1	hod	18,50	18,50 €
materiál						
3	Kanálový snímač Carel Rh+T 0-10V		1,00	ks	286,80	286,80 €
doprava						
4	plošina / lešenie	nie	0		0,00	0,00 €
5	dopravné náklady (2x výjazd)		2		6,00	12,00 €
cena spolu bez DPH v EUR						335,80 €

V prípade zistenia poruchy väčšieho rozsahu bude vypracovaná cenová ponuka na odstránenie závad

Počet servisných prehliadok za rok bude dohodnutý s objednávateľom podľa znečistenia. Odporúčame prehliadku min. 2x ročne, keďže ide o zariadenia s trvalou prevádzkou.